## INTERVENTO

| | |
|---|---|
| *Data Inizio Lavori:* | Gennaio |
| *Comune:* | Cervaro |
| *Descrizione:* | Decespugliamento ed espurgo canali rete scolante località Macerine in prossimità dell'edificio scolastico. |

## Inquadramento Territoriale




## Documentazione Fotografica





EUROCOMACH