


INTERVENTO

Data Inizio Lavori: Gennaio
Comune: Cervaro

Descrizione: Decespugliamento ed espurgo canali rete scolante località Porchio

Inquadramento Territoriale



Documentazione Fotografica













Attività di
Muntenzione delle Opere di Bonifica
Consorzio di Bonifica VALLE DEL LIRI



Attività di
Muntenzione delle Opere di Bonifica
Consorzio di Bonifica VALLE DEL LIRI



Attività di
Muntenzione delle Opere di Bonifica
Consorzio di Bonifica VALLE DEL LIRI



Attività di
Muntenzione delle Opere di Bonifica
Consorzio di Bonifica VALLE DEL LIRI