


## INTERVENTO

<i>Periodo di esecuzione:</i>	Novembre 2021
<i>Comune:</i>	Esperia
<i>Descrizione:</i>	Manutenzione ordinaria della rete scolante in località Forma Quesa in agro del comune di Esperia

## Inquadramento Territoriale



## Documentazione Fotografica



